

DAF XF 4X6 FT

Поломка Двигателя, Замедлитель, ADR, Краска Metallic

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Референсный номер | 0G227687 |
| Тип | Грузовик |
| Пробег (км) | 500 000 example |
| Год регистрации | 2014 |
| Экологический класс | Exhaust emission Euro 6 |
| Power | 100 л.с. |
| Кабина | Super Space Cab |

Price on request

Об этом автомобиле

Great asset including ADR, A solid MX-13 engine



Scan this QR code to see all details about this asset

Основные характеристики

| | | | |
|------------------|---|---------------------------|---|
| VIN | XLRTEN4300G227679 | конфигурация моста | 4x4 V |
| Марка | DAF | Мощность (л.с.) | 100 |
| сторона водителя | Левостороннее рулевое управление (LHD) | Топливный бак | Алюм. топл. бак 845 л с подножкой, высота 620 мм |
| двигатель | MX-13 | Дата первой регистрации | 14-5-2014 |
| Топливо | Diesel | Кабина | Super Space Cab |
| Пробег | 500 000 example | GVW | Техническая масса GVM макс.19500 кг по массе шасси |
| тип автомобиля | XF95 | Выброс отработавших газов | Exhaust emission Euro 6 |